

採購昭和接頭的時候需要確認的條件

大分類	小分類	具體例子	貴公司回答
行業	客戶狀態・行業	生產鋼鐵工廠 生產設備工廠	
需要接頭的種類	旋轉接頭 Rotary Joint 回轉接頭 Swivel Joint	SHOWA AC系列 -	
管子徑(Size)	Size決定	20A・32A・65A等々	
產品形狀	結構	複式內管回轉式	
	回轉方向	左右兩回轉	
	安裝轉子方式	螺紋 or 法蘭	
	內管	有／無	
	附屬品(軟管, 虹吸管etc)	有／無	
	使用機械名	混合機／乾燥機等々	
使用條件	流体／媒体	油圧油(有含不純物)	
	壓力	8.0～Max10.5MPa	
	溫度	常用150℃／max180℃	
	流量	1500m3/h	
	流速	6m/s	
	回轉數	10～Max70min	
使用環境	機械周圍溫度	5℃～50℃	
	流体之中的雜物(不純物)	少量	
	振動	大	
特殊條件	本体必須使用材質	不銹鋼	
	塗料	不需要	
	指定潤滑油(在Bearing裏面)	无	
現在在使用的接頭詳細	製造廠	-	
	接頭型号	-	
	図紙	有 or 无	
	接頭Serial No.	-	